



| درجه بندی سطح تخته چندلايه خام | توضیحات: |           |           |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
|                                | ۴ ( C )  | ۳ ( C P ) | ۲ ( B B ) |
| پانچ                           | ☒        | ☑         | ☑         |
| گره توپر                       | ☑        | ☑         | ☒         |
| گره توخالی                     | ☑        | ☒         | ☒         |
| گره ریز توپر                   | ☑        | ☑         | ☑         |
| گره ریز توخالی                 | ☑        | ☑         | ☒         |

پانچ : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند. و به صورت بیضی یا پنجه پلنگی پر شده (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توپر : گره های چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند. و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توخالی : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند. و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره ریز توپر : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند. و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)

گره ریز توخالی : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند. و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)
















 021-68110
 021-68120000



 WWW.PLYMARKET.CO